



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел 786-41-35

Предписание № 2-12-417/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 7, лит. А, ИНН: 7805149380, ОГРН: 1027802749490.

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кировского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 18 апреля 2019г года № 2-12-417, в период с 06 мая по 04 июня 2019 года Душеновой Олесеи Валерьевны старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объектов защиты – зданий лицея по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 7, лит. А, ул. Кронштадтская, д. 7, корп. 2, лит. А, ул. Кронштадтская, д. 7, корп. 2, лит. Б.

совместно с директором ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга Васекиной Ларисой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Кронштадтская, д. 7, лит. А				
1.	В лестничной клетке размещена батарея, выступающая из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (1 этаж, правое крыло)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. СП 1.13130.2009 п. 4.4.4	01.04.2020г.	
2.	В лестничной клетке размещена	Федеральный закон от	01.04.2020г.	